

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
„ГЛАВСТРОЙДРЕВМАШ“

ТЕМНИК
ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
на 1941 год

Издание Государственного Машиностроительного Завода
„СЕВЕРНЫЙ КОММУНАР“
ВОЛОДА 1941

изательный ЭКЗЕМПЛЯР

«...кий, кто сознательно или бессознательно стесняет творческую инициативу, должен быть отброшен прочь с дороги, как помеха нашего великого дела».

(И. СТАЛИН)

ТЕМНИК

ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

на 1941 год

Сборник



Издание Государственного Машиностроительного Завода
„СЕВЕРНЫЙ КОММУНАР“

ВОЛОГДА 1941

„У нас открываются новые громадные резервы, как только проявим настоящую заботу о наших многочисленных изобретателях, рационализаторах и их помощниках. Нужно активно, материальными и общественными мерами поощрять и выдвигать это дело, как учит этому товар. СТАЛИН“.

(В. М. МОЛОТОВ на XVIII съезде ВКП(б))

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ, РАБОТНИЦЫ, ИТР И СЛУЖАЩИЕ!

„В период огромного роста социалистического строительства и творческой инициативы рабочего класса исключительное значение приобретает массовое изобретательство, как одна из важнейших форм непосредственного участия рабочих в социалистической рационализации производства“. (Из постановления ЦК ВКП(б) от 26/Х-1930 года.

Могучее движение рабочих-рационализаторов и изобретателей свидетельствует о том, что широкие слои рабочих проникаются глубочайшим сознанием своей кровной, неразрывной связи с социалистической промышленностью, заботятся о ее росте и усовершенствовании. Товарищ Сталин подчеркивает, что „это новое отношение рабочих к предприятию является величайшим двигателем всей нашей промышленности. Этим обстоятельством нужно объяснить тот факт, что количество изобретателей в области техники производства и организаторов промышленности из рабочих растет с каждым днем“ („Вопросы ленинизма“, издание 10-е, стр. 185).

На XVIII съезде ВКП(б) товарищ СТАЛИН призвал развернуть дальше подъем нашей промышленности, рост производительности труда и усовершенствование

техники производства, чтобы в кратчайший исторический срок—в десять-пятнадцать лет—перегнать главные капиталистические страны и в экономическом отношении.

Товарищ В. М. Молотов, перечисляя в докладе на XVIII съезде партии резервы и возможности, которые надо мобилизовать для решения основной экономической задачи СССР, особо остановился на вопросе об оказании помощи и содействия нашим многочисленным рационализаторам и изобретателям. Он сказал: „Нужно активно, материальными и общественными мерами, поощрять и продвигать это дело, как учит этому товарищ Сталин“.

Решительное улучшение всей организации и технологии производства и широкое внедрение новейших достижений науки, изобретений и технического совершенствования, каждого полезного рапределожения, это одно из важнейших условий успешного выполнения производственной программы 1941 года и всего народнохозяйственного плана третьей Сталинской пятилетки, и сейчас в свете решений Правительства от 26.VI и 10.VII 1940 г. приобретает исключительно важное значение.

Прошедшие годы развития и роста стахановского движения и истекший 1940 год были годами подъема изобретательско-рационализаторской работы на нашем заводе.

Для еще более широкого и массового развития изобретательской и рационализаторской мысли на нашем заводе, дирекция завода издает настоящий темник по изобретательству и рационализации, как социалистический заказ изобретателям и рационализаторам завода с тем, чтобы помочь рабочим-стахановцам нащупать наиболее правильные пути в улучшении качества выпускаемых заводом машин, лучшей организации и правильного выбора технологий производства, облегчения труда, усовершенствования конструкции деталей, узлов

и машин, снижения себестоимости и организовать с большевистской настойчивостью и четкостью борьбу захват стахановскими методами работы всего нашего производственного коллектива организации движения многостаночников.

Настоящий темник в своих разделах охватывает ряд основных вопросов, связанных с задачей улучшения работы нашего завода.

В основном эти вопросы сводятся к следующему:

1. Ликвидировать узкие места и конкретными предложениями выяснить производственные резервы и возможности цехов и в заводе с тем, чтобы, учитывая опыт стахановцев, обеспечить подъем производительности труда на еще большую, максимальную высоту.

2. Путем внедрения и рационализации техпроцессов механической обработки, сборки, формовки, ковки, внесением в эти техпроцессы таких мероприятий, приспособлений и приемов, которые бы позволили улучшить качество выпускаемой продукции, наиболее полного и рационального использования оборудования и рабочей силы, изжить брак и сократить срок изготовления деталей, а следовательно и ускорения выпуска продукции.

3. Экономия металла, особенно цветного и использование отходов и стружки, а также сбора ее.

4. Замена цветного металла черным, поковок — литьем.

5. Улучшение условий труда и лучшая организация производства.

6. Экономия топлива и электроэнергии.

Эти шесть вопросов в основном объединяют предлагаемые ниже темы.

Однако, не следует ограничиваться только указанными темами. Нужно развивать изобретательскую мысль шире, вносить предложения, имеющие ту или иную ценность, полезные пусть даже в небольшом, так как мелочей у нас в производстве нет, и из каждой мелочи складывается крупное.

Дать стране 120 000 рублей экономии, внести в 1941 году по заводу 370 рацпредложений — таков наш производственный план, такова почетная задача нашего изобретательско-рационализаторского коллектива в 1941 году.

Дело чести каждого стахановца, рабочего ИТР и служащего принять активное участие в выполнении этой задачи,двигающей все дальше и дальшеперед социалистическую технику, укрепляющей экономическую и оборонную мощь нашей прекрасной родины.

Директор завода **Соскин**

Гл. инженер завода **Нечипоренко.**

Начальник Отдела изобретательства
и рационализации **Ефимов.**

| Название темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|---|--|---|--|
| 1. Внутрицеховое планирование и учет загрузки и использования оборудования, а также выполнения производственного задания. | <p>I. МЕХАНИЧЕСКИЙ</p> <p>Внутризаводское планирование страдает нечеткостью доведения производственного задания до отдельного станка и работающего.</p> | УЧАСТОК | Устранить неравномерную загрузку оборудования и обеспечить сборочный цех своевременную связь между цехами-заготовителями и мехцехом, а также своевременность заданий рабочему. |
| 2. Система передачи и транспортировки деталей из мех. цеха в склад готовой продукции. | Готовые детали задерживаются у приемщиков ОТК и частично транспортируются. | Как лучше обеспечить своевременную сдачу готовых деталей от станка ОТК, их приемку и передачу в сборочный цех или склад готовой продукции. Избежать перекладки и переноски деталей. | Сокращение календарного срока прохождения деталей от станка до сборки. |
| 3. Замена строжки на шпинглях вертикальным фрезерованием или специальным приспособлением для продольно-строгального станка. | Слабая загрузка В-фрезерного станка наряду с большой перегруженностью работой шпинглов продольно-строгательных станков. | Предложите приемы, способствующие сокращению времени обработки деталей на шпинглях при качественном изготовлении. Конкретно предложите, какие детали можно перенести на В-фрезерный станок, какие нужны для этого приспособления. | Разгрузить шпинги за счет В-фрезерного станка. |
| 4. Приспособление для фрезеровки и долбления шпоночных пазов. | Большие отклонения по оси, при фрезеровке пазов на валах и при долблении в отверстиях. | Предложите конструкцию приспособления, обеспечивающего правильное фрезерование и долбление шпоночн. канавок. | Устранить дефекты в сборке из-за неправильных шпоночных пазов. |

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|--|--|---|---|
| 5. Полнотченное использование работы револьверных станков снятием полной мощности. | Револьверные станки подчас выполняют работу, как обычные станки, и не используются по своему прямому назначению с использованием всех приспособлений, на отрезке, сверловке, нагрузке. | Правильное использование револьверных станков. Укажите, какие именно детали и при наличии какой оснащенности приспособлений могут быть обрабатываемы на револьверных станках при одновременном выполнении обработки несколькими режущими инструментами. | Использовать револьверные станки правильно и по назначению путем подбора деталей. |
| 6. Строжка плоскостей на шплингах под различными углами. | Применяются различные подкладки, что не обеспечивает точности. | Предложите конструкцию приспособлений или стола, позволяющую строгать под различными углами без подкладок, с затратой наименьшего времени на перестройку. | Увеличить производительность на обработке соответствующих станку деталей. |
| 7. Крепление плоских деталей на столе строгальных и фрезерных станков. | Плоские детали крепятся планками, что при обработке заставляет менять положение прижимных планок и приводит к неровной поверхности. | Разработать приспособление или способ крепления плоских деталей, обеспечивающих обработку без крепления прижимными планками. | Экономия во времени и повышение точности обработки |
| 8. Крепление вкладышей на столе продольно-строгального станка. | Страгаются на шплинге, что сильно загружает станки при малой их производительности. | Предложите приспособление для строжки вкладышей на продольно-строгальном станке касетного типа, учитывая заднюю второй, при строжке на столе первой. | Чистота обработки поверхности любой плоской детали и быстрая настройка. |

| Назначение темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|---|--|---|---|
| 9. Расточка вкладышей. | Вкладыши после строжки свариваются и затем растачиваются. | Предложите приспособление, обеспечивающее чистоту, точность и быстроту обработки на нескольких однотипных станках. | |
| 10. Заливка отверстий в наждачных и шлифовальных кругах | Наждачные и шлифовальные круги растачиваются. | Как рационализировать процесс заливки отверстий в наждачных и шлифовальных кругах без расточки. | Экономэффект. |
| 11. Проверка шлифовальных кругов на прочность. | Нет. | Конструкция, дающая возможность быстро и безопасно проводить испытание. | Техника безопасности. |
| 12. Замена цветного металла черным и сокращение допусков и припусков. | В целом ряде деталей имеется возможность заменить цветной металл черным без ущерба качеству; возможно сократить существующие допуски на обработку и припуски с соблюдением соответств. технологии. | Продумайте и на основе практики в работе, с указанием на конкретные детали, предложите, где можно заменить цветной металл черным без ущерба качеству, а также укажите, на каких именно деталях можно уменьшить допуски на обработку и припуски по литью и поковкам. | Эти мероприятия дадут значительный экономический эффект и экономию металла. |
| 13. Увеличить стойкость режущего инструмента. | При обработке крепкого чугуна, стали и др. резцы быстро изнашиваются. | Предложите мероприятия и новые методы в технологии, обеспечивающие повышение стойкости и режущих свойств инструмента. | Уменьшить расход инструмента, повысить производительность труда. |

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|---|---|--|---|
| 14. Однотипные приспособления для разных станков и деталей. | Имеющиеся приспособления пригодны в большинстве случаев, для одного или двух станков. | Сконструируйте и предложите приспособление одного типа и стандарта, могущее быть использованным для обработки нескольких однотипных деталей с применением на нескольких станках. | Упростить изготовление приспособлений, получить возможность маневрировать небольшим количеством приспособлений. |
| 15. Борьба с отлетами стружки, в цехах за экономию металла и борьба с травматизмом. | Стружка во время работы на токарных станках, строгальных, отлетает произвольно, что не редко порождает травматизм. | Сконструировать предохранительные устройства. | Избежать травм (ранений) и помех в работе. |
| 16. Уборка стружки и стружко-ловители. | Стружка убирается руками, загрязняет станок, разбрасывается под ногами. | Продумайте и дайте предложения, как механизировать процесс уборки стружек, как устроить стружкоуловители и какие стружколовы к станкам, чтобы стружку не разбрасывало. | Облегчить труд уборщиц. |
| 17. Восстановление плоскостей деталей, имеющих отдельные раковины. | Детали с обнаруженными раковинами по необрабатываемой поверхности выходят в брак, тогда как могут быть пущены в производство даже с данными раковинами, не влияющими на внешность—отделку детали. | Предложите на конкретных примерах на деталях рациональный состав замазок, способы заварок и т. д., что позволило бы применять эффективные меры исправления. | Использование деталей с обнаруженным браком, что даст удешевление себестоимости |
| 18. Замена обрабатываемых в литье отверстий черновыми. | В настоящее время отверстия обрабатываются, тогда как вполне возможно их оставлять в литье черновыми. | Укажите детали, в которых можно, по Вашему мнению, заменить обрабатываемые отверстия черновыми. | Экономия металла и удешевление стоимости. |

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|---|--|--|---|
| 19. Организация многостаночного обслуживания. | <p>В условиях механического цеха и вообще завода организация многостаночного обслуживания имеет большое значение; оно должно быть развито в массовом движении как одна из новых форм стахановского труда.</p> <p style="text-align: center;">2. КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ</p> <p>Сварка цепей производится ручной кузнецкой варкой.</p> | <p>Укажите, какие детали и на каких станках можно обрабатывать, одновременно обслуживая несколько станков, каких именно, как расставить само оборудование, какие сделать специальные приспособления по автоматике и транспортировке деталей (механические остановы, переключатели и др.)</p> | <p>Организация многостаночного обслуживания.</p> <p>Повышение производительности труда.</p> |
| 1. Сварка калибранных цепей 19–22 мм. | | | |
| 2. Производство болтов. | <p>Одним из узких мест в условиях завода является ручная поковка болтов.</p> | <p>Предложите приспособления для процесса, которые обеспечили бы производство сварки цепей механическим способом под имеющимися прессами и молотами.</p> | <p>Заменить ручной труд. Ориентировочная годовая экономия 18 000 руб.</p> |
| 3. Зуб туера 19–22, 12–16. | <p>Поковка зуба производится ручным способом.</p> | <p>Сконструируйте и предложите приспособление для штамповки болтов под фрикционными прессами.</p> | <p>Ориентировочная годовая экономия 20 000 руб.</p> |
| | | <p>Предложите приспособление, применение которого дало бы возможность штамповывать зуб туера под молотами.</p> | <p>Облегчить трудоемкую ручную работу, увеличить производительность.</p> |



| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|--|---|---|---|
| 4. Организация рабочего места кузнеца. | Организация раб. мест кузнецов страдает недостатками и неудобством; от несвоевременной подачи материала, инструмента топлива. | Предложите свои соображения, как лучше организовать рабочее место кузнеца с тем, чтобы сократить вспомогательное время. | Организовать труд и наладить четкую систему. |
| 5. Правка валов и швейлеров. | В настоящее время правка валов в горячем виде и швейлеров—в холодном производится вручную. | Как механизировать эти работы и какие нужно применить приспособления. | Облегчить труд работающих и улучшить качество правки. |
| 6. Учет и хранение шаблонов и приспособлений. | При надобности наблюдаются случаи долгих поисков и даже потери. | Укажите, как лучше организовать учет и хранение штампов и возможность систематической проверки и хранения штампов и шаблонов, чтобы это обеспечило быстрый выбор и подготовку к работе. | Организация работы в цехе. |
| 7. Раскрой материалов и использование отходов. | При раскрое материала в частности листового имеют место значительные отходы. | В целях борьбы за экономию металла укажите конкретными предложениями, где можно сократить припуски, какие шаблоны нужно сделать, и что возможно производить в условиях из отходов по раскрою деталей. | Экономия металла и использование отходов. |
| 8. Клепка траверз. | При клепке траверз имеет место брак, производительность труда недостаточно соответствует плану. | Укажите, что нужно для изжития брака при клепке траверз и для ускорения процесса производства этих операций. | Увеличение производительности труда и изжитие брака. |

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|---|---|--|--|
| 9. Замена сверловки траверз штамповкой. | Сверловка траверз. | Штамповка траверз, без ущерба качества. | Увеличение производительности и снижение себестоимости труда. Экономия дорогостоящего инструмента. |
| 10. Организация изделий ширпотреба с целью утилизации отходов на месте. | Наличие отходов, не используемых полностью на заводе. | Предложите, какие изделия, или отдельные части изделия можно делать в кузнице с учетом использования отходов. | Организация и рост выпуска ширпотреба |
| 1. Устранять доплаты на сборке. | 3. СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ При поступлении ряда деталей на сборку бывают случаи, когда они требуют переделок, доделок и т. д. | Укажите машины и детали, на которых систематически производятся доделки, переделки и т. д., что вызывает доплаты, и как их ликвидировать, учитывая изменение конструкции и изменение технологий монтажа. | Ускорение сборки и экономия от ликвидации доплат. |
| 2. Замена разметки и сверловки. | | Укажите, в каких деталях пустить черновые отверстия в литье. | Сократить разметку и сверловку. |
| 3. Замена болтового крепления электросваркой. | Предложите, на каких деталях можно заменить болтовое крепление электросваркой при условии соблюдения качества и разборки. | -- | |

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|---|--|--|---|
| 4. Замена сверловки пришивкой. | Одним из массовых видов продукции является производство траверз. Кузнецкий цех производит заготовку-резку их, затем они транспортируются в сборочный цех, где проходят операции разметки и сверловки, и вновь возвращаются в кузнецкий цех, здесь штампуются штыри и вновь отправляются в сборочный цех, где и собираются. | Имея в виду описание существующего процесса, характерного многочисленными транспортировками из цеха в цех, что крайне длительно и требует большой непроизводительной затраты времени. Предложите способ и необходимое приспособление для пропишивки отверстий в траверзах или одновременной сверловки без разметки на имеющемся в заводе оборудовании. | Сокращение времени транспортировки |
| 5. Возможность сокращения электросварочных швов. | Существующая технология электросварки не в достаточной степени ставит вопрос о применении вида шва (но маленького, усиленного и др.). | Укажите, где и на каких деталях можно избежать лишних швов при электросварке при условии достаточного крепления. | Экономэффект по снижению себестоимости работ. |
| 6. Возможность сокращения механической обработки. | В отдельных случаях технология построена с обработкой деталей, которые могут быть черновыми. | Предложите, какие детали и на каких машинах возможно ставить в черновом виде, т. е. без механической обработки. | Разгрузка оборудования |
| 7. Такелажные работы с тросом. | Плетение и заделка концов троса производятся исключительно трудоемкой ручной работой с наличием случаев ранения рук. | Как лучше организовать производственный процесс по такелажным работам с тросом, какие нужны приспособления для механизации этой работы. | Увеличение производительности, снижение себестоимости и изжитие травматизма |

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|--------------------------------------|---|--|---|
| 8. Использование электродов. | При электросварочных работах остаются остатки электродов. | Предложите способ полного использования электродов, или куда в условиях завода целесообразно и как использовать их. | Экономия металла. |
| 9. Борьба с коррозией. | В настоящее время не применяются антакоррозивные лаки и другие покрытия, а исключительно только покрытие тавром. | Разработайте и предложите рецепты антакоррозивной мази для покрытия обработанных частей машин при упаковке и химических покрытий. | — |
| 1. Уборка горелой земли из обрубной. | Сейчас ручной способ навалки лопатами горелой земли на вагонетки вызывает в момент производства уборки пыль, что антигигиенично и неудобно по характеру уборки. | Предложите наиболее рациональный и гигиеничный способ уборки горелой земли с одновременным удалением посторонних примесей механически. | Лучшая организация труда и создание гигиенических условий в работе. |
| 2. Просев земли для формовщиков. | Просев земли для формовки сейчас состоит из просева ручным ситом и механическим ситом, первое непроизводительно, а сито тяжело передвигать. | Продумайте и предложите агрегат для просева земли, наиболее удобный и легкий в передвижке или переноске с места на место. | — |
| 3. Формовка роликов к Г-Т-6* л. 7-4. | Даных деталей идет очень много, существующий процесс формовки по штуке раздельно не обеспечивает требований производительности. | Укажите своими предложениями, что нужно сделать, чтобы увеличить производительность труда, ускорить процесс формовки, сделав его массовым. | Рост производительности труда, экономический эффект. |

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|--|--|---|---|
| 4. Торможение шлака в ковше в момент заливки. | Сейчас шлак задерживается деревянной счищалкой, которая горит. | Предложите способ или приспособление для наиболее рациональной работы. | |
| 5. Регенерация отработанной земли. | Отработанная земля вывозится из цеха, завод же вновь покупает эту землю и доставляет транспортом. | Предложите способ регенерации (восстановления) отработанной земли. | Экономэффект. |
| 6. Формовка дисков к лесораме Хижняка, а также и других деталей. | Значительное количество газовых раковин по муфте и по оборудованию. | Укажите своими предложениями, как избежать газовых раковин по муфте и ободу. | Борьба с браком. |
| 7. Сухая формовка. | Несмотря на то, что сухая формовка вообще вызывает некоторое удорожание производства по литейному цеху, в условиях же завода она дает большую экономию, т. к. за счет этого можно облегчить детали и разгрузить механический цех от обработки. | Продумайте опыт 1940 г., процесс сухой формовки бегунков, а также формовки в кокилях и на основе этого предложите, по каким деталям можно применить сухую формовку. | Экономия металла (чугуна) и эконом. эффект. |
| 8. Брикетирование чугунной и стальной стружки. | Следует предложить механизмы; эти механизмы должны быть возможны для изготовления в условиях завода кубической, раз $150 \times 150 \times 150$ мм и для сталь длительность механизма должна стальной стружки и 0,5 тонны | мы по брикетированию стружки конструктивно просты и возможны для чугунной стружки мером для чугунной стружки $150 \times 250 \times 250$ мм. Производить 1—2 тонны за смену для чугунной стружки. | Использование чугунной стружки внутри завода, а стальной — отправкой в брикетах на заводы „Главторчермета“. |

| Название темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|--|---|--|--|
| 9. Внимание борьбе браком. | Брак по формовке от обвала форм имеет место, например, по глухим подшипникам, по стенкам „РХ“ и т. д. | Основное внимание следует обратить на борьбу с браком, поэтому вдумываясь ежедневно укажите своими предложениями способы борьбы с браком по отдельным деталям. | Борьба с браком. |
| 10. Сокращение размера припусков и прибылей. | — | Укажите, на каких деталях можно сократить припуски и уменьшить размер прибылей. | Экономия металла. |
| 11. Устранение поломок форм. | Формы часто разрушаются, особенно при вынимании моделей. | Предложите приспособления для вынимания моделей, устраивающие поломку форм. | Увеличить срок службы форм, сократить расходы на их изготовление. |
| 12. Обрубка деталей. | Ручной способ. | Как механизировать процесс обрубки. | Увеличение производительности и освобождения человека от трудоемкого процесса. |
| 13. Проверка плотности набивки форм. | Проверка плотности набивки форм в настоящее время ведется каждым формовщиком в отдельности, основываясь на его опыте. | Предложите способы приспособления производить наиболее верную проверку плотности набивки форм и определения качества набивки. | — |
| 14. Экономия и надежное крепление шишек. | — | Предложите более надежные способы крепления шишек, новые виды. | Улучшение качества литья. |

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 15. Шлифовка моделей. | Производится ручным способом. | Сконструируйте и предложите станок (шкуровочный) для шлифовки моделей. | Механизация ручного труда. |
| 16. Разбивка чушек. | Производится вручную кувалдой. | Предложите приспособление для механизированной разбивки чушек. | Механизация ручного труда. |
| 17. Футеровка вагранки. | — | Разработайте способ увеличения продолжительности стойкости футеровки вагранки на 20—30 % против существующей. | — |
| 18. Пригорание земли к отливкам. | Отливки имеют нечистую поверхность. | Предложите метод механической очистки пригоревшей земли к отливкам (без пневматика), или состав специальных облицовочных земель, благодаря которым пригорания земли не будет. | Снижение себестоимости. |
| 19. Предложите возможности использования месторождения жирная, тощая глина. | | дений сырых формовочных материалов (песок, красная огнеупорного кирпича, шлаки, шпилек, шишек. личения съема литья с квадратного метра площади фор- | |
| 20. Укажите мероприятия по использованию отходов | | | |
| 21. Способы многостаночной формовки в целях уменьшения зала. | | | |
| 22. Механическая подача земли к рабочим местам. | | | |

5. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ

1. Заточка резцов производится каждым рабочим самостоятельно, на что тратится непроизводительно много времени и нет качественной заточки, что значительно влияет на производительность и простой оборудования в механическом цехе. Предложите, как лучше организовать централизованную систему заточки резцов, сверл и фрез, исходя из имеющегося оборудования.

1. Обеспечить рабочее место соответствующим инструментом.
2. Предложите способ термической обработки и закалки длинных оправок для фрезерных и других станков, с целью устранения коробления.

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|--|---|---|---|
| 1. Скоростные методы ремонта, оборудования. | 6. РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ И В настоящее время станки по отдельности демонстрируют- ся отдельной бригадой, получа- ется задержка в изготовле- нии отдельных деталей. | ОБЩЕЦЕХОВЫЕ ВОПРОСЫ Разработайте и предложите способ и систему организации скоростных методов ремонта станков и оборудования по группам комплексными бригадами. Предложите приспособления, ускоряющие разборку станка, имея в виду, снятие туго-насаженных деталей. | Привить новые фор- мы стахановского труда в ремонтных ра- ботах. Уменьшить простой по ремонту. |
| 2. Радиально-свер- лильный станок в ме- ханическом цехе. | При работе этого станка в настоящее время происходит сильный шум, что не только отражается на самом работаю- щем, но действует и на окру- жающих. | Продумайте и предложите, что нужно сделать, чтобы устранить этот шум и грохот при работе станка, основываясь на опыте прошлого года и ме- роприятиях, проведенных на прессах Горвей в кузнецком цехе. | 3 |

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|---|--|---|-----------|
| 3. Заливка баббитом вкладышей подшипников. | При заливке баббитом вкладышей имеют место дефекты, т. е. раковины и отставания слоя. | Предложите такой способ заливки баббитом вкладышей подшипников, который бы обеспечил возможность исправления раковин. | — |
| 4. Заливка отверстий в наждачных и шлифовальных кругах. | | Предложите рациональный способ заливки отверстий в наждачных и шлифовальных кругах, без расточки отверстий. | — |
| 5. Ремонт и отливка ремней | Предложите приспособление для ускорения сшивки приводных ремней, а также способ ремонта бесконечных ремней (станки Вольмана), укажите, как улучшить работу узкоколейных путей, т. е. придумайте и предложите более рациональную конструкцию вагонеток, механизированный способ передвижения груза между цехами и лесобиржей. | — | — |
| 7. Охлаждение станков. | В настоящее время большинство станков работает с бачками. | Предложите систему (по возможности единую) охлаждения легких и средних станков. | — |

| Наименование темы | Существующее положение | Предъявляемое требование | Цель темы |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------|
| 8. Экономия электроэнергии. | Предложите, где и как нужно переделать электрическое освещение с тем, чтобы сократить расход энергии без ущерба освещенности рабочего места, какие мероприятия следует провести в экономии электроэнергии и улучшения косинуса "фи", не нарушая нормальной работы завода. | - | - |

7. ОБЩЕЗАВОДСКИЕ И РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие анализы и испытания материалов можно еще организовать в заводской лаборатории для улучшения контроля и качества, и что для этого нужно сделать

2. Применяемые в настоящее время методы контроля обработки и сборки недостаточны, чтобы организационно можно предложить в смысле наиболее рациональной расстановки сил ОТК для улучшения дела. Какие меры необходимы (и способы из практики работы) для своевременной профилактики брака.

3. При существующей конструкции береговой бревнотаски, в эксплуатации этой машины на лесобиржах не обеспечивается безопасность скатывания бревен в штабели и происходит порча сырья. Продумайте и предложите конструкцию спуска амортизатора береговых бревнотасок, которая обеспечивала бы замедленный спуск бревен с эстакады на штабели.

4. Предложите конструкцию простейшей кранбалки на автомашине завода грузоподъемностью до 1 тонны, т. к. при существующем положении погрузка штучных грузов и разгрузка на станции производятся вручную.

5. Предложите конструкцию станка для восстановления прогонок, так как на заводе имеется большое количество изношенных прогонок.

6. Замена при разгрузке машин ручного труда механическими приспособлениями, сокращающими время и обслуживающий штат.

7. Просмотреть конструктивно машины с целью замены нескольких деталей одной.

8. Использовать с наибольшей эффективностью какими потайные пластинки, так и ручные.

9. Замена ручного труда молотобойца устройством механического приспособления.

10. Простейшие подъемные механизмы, освобождающие кузнеца от подъема тяжести при сварке отлитых концов калиброванных цепей.

Утверждаю: директор завода Соскин.

ТОВАРИЩ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И РАЦИОНАЛИЗАТОР!

1. При продумывании того или другого вопроса и подаче предложения за консультацией следует обращаться:

а) По вопросам механического участка—к инженеру технологу механического цеха т. Черепахину, технологу техотдела по холодной обработке металла т. Шевелеву и администратору механического цеха т. Анкундинову.

б) По вопросам кузнечного цеха—к технологу ТО по кузнечному цеху т. Кузнецкову и нач. кузнечного цеха т. Варламову.

в) По вопросам изготовления и разработки приспособлений и инструмента—к техникам ТО т. Черняеву и Николаеву, а также нач. инструментального цеха тов. Сосину.

г) По вопросам литейного производства к т. Калашниковой.

д) По вопросам сборки и электросварочных работ—к нач. сборочного цеха т. Макарову, т. Маслихину и технологу техотдела т. Прядильщикову.

е) По вопросам оборудования—к гл. механику завода т. Клюквину, электрохозяйства и экономии энергии и топлива—к гл. энергетику т. Петрову и зав. паросиловым хозяйством тов. Тишаеву.

ж) По конструктивным вопросам к нач. ТО тов. Дерягину и ст. инженеру т. Лаптеву.

Кроме того в случае надобности завоудупраление прикрепит к Вам любого из ИТР; обращаться в этом случае следует к гл. инженеру завода т. Нечипоренко и нач. отдела рационализации т. Ефимову.

2. В целях дальнейшего развития массового рационализаторского движения на нашем заводе, наиболее быстрого рассмотрения, разработки и реализации всех рацпредложений приказами директора завода от 17/VI № 119 и 25/VI № 11—1940 года на основе закона Правительства, приказа № 36 по Наркомату, постановления президиума ЦК Союза СМС от 13/V—1940 г. и разъяснения НИСИЗ НКОМ установлен порядок прохождения, разбора, разработки и реализации всех рацмероприятий, основными данными которого является следующее: (инструкция о порядке, сроках рассмотрения, реализации находится в каждом цехе и отделе завода).

1) Каждое рацпредложение подается в письменной форме начальнику того цеха или отдела, в котором работает подающий рацпредложение, в чем автор получает расписку с указанием даты и № регистрации его рацпредложения.

2) Нач. цеха или отдела обязан в срок 3—5 дней в присутствии автора, профорга и представителя ОР рассмотреть поданное предложение и вынести свое решение.

3) В случаях, когда предложение признается полезным и может быть осуществлено силами этого цеха, нач. цеха устанавливает срок и самостоятельно внедряет в производство данное предложение, сообщив о том отделу рационализации завоудупраления.

4) Предложения, касающиеся изменения конструкции или требующие изготовления опытного образца, а также имеющие общезаводский или межотраслевый характер, не могут быть внедрены в производство без согласованности с техническим отделом. В данном случае

нач. цеха или отдела обязан рассмотреть эти предложения и дать свое решение в порядке п. 2 и направить в ОР.

5) Все поступающие в ТО предложения должны быть им рассмотрены порядком, предусмотренным п. 2, и если предложение признается полезным, то в срок до 10 дней ТО обязан внести изменения в чертежах, спецификациях, техпроцессе и др. документах и весь материал со своим заключением вернуть ОР для определения эффективности и премии автору.

6) При решении о принятии предложения ОР поручает разработку предложения ИГР, устанавливая срок разработки; в нужных случаях вопрос о разработке и реализации ОР согласовывать с гл. инженером завода, получая его санкцию (сложные и крупные по значению предложения).

7) Разработка предложения ведется ТО или отдельными лицами, которым она поручена, при непосредственном участии автора.

8) После разработки чертежи утверждаются ТО и визируются с соответствующей оценкой стоимости разработки согласно нормам, причем до отправления чертежей в цехи, где будут изготавливаться приспособления чертеж обязательно утверждается и подписывается самим автором.

9) В том случае, если автор, подавая предложение, изъявляет желание изготовить его сам, администрация обязана создать ему условия для работы.

10) Автор предложения, при получении извещения и мотивов отклонения его предложения и будучи с этим несогласен, имеет право подать заявление о пересмотре его рабочего предложения в технический совет, председателем которого является гл. инженер завода, где в 3—5 дней должно быть разобрано заявление автора в его присутствии.

11) При изготовлении приспособления нач. цеха, изготавлившего его, обязан направить приспособление в цех, где оно будет испытываться, а нач. цеха, где будет проходить испытание, обязан в срок от 3 до 5 дней провести испытание в присутствии представителя ОР, самого автора, ТО и ОТК, после чего составляется соответствующий акт о результатах испытания.

3. Некоторые изобретатели и рационализаторы ограничиваются внесением предложения и считают, что остальное их не касается. Такая позиция "невмешательства" заслуживает решительного осуждения.

Изобретатель и рационализатор не должны самоудаляться от изготовления первого образца и экспериментирования, администрация же должна обеспечить возможность автору участия его в опытной проверке". (Из материалов журнала „Стахановец“ № 9 за 1940 г., страница 36).

4. О подсчете экономии, по ядке и размерах вознаграждений за изобретения технические и организационные усовершенствования

(Из положения НИСИЗ НКОМ и закона Правительства по изобретательству и рационализации).

Ст. 1. Вознаграждения за изобретения выдаются изобретателям, получившим авторское свидетельство, если их изобретения признаны полезными для народного хозяйства Союза ССР.

Как за технические усовершенствования вознаграждение выдается за принятые предложения, имеющие техническо-конструктивный характер или изменяющие технологический процесс производства, если на них не получено авторского свидетельства.

Как за организационные усовершенствования вознаграждение выдается за прочие полезные предложения, принятые к осуществлению.

**Ст. 4 закона и п. 1 положения НИСИЗ
НКОМ.**

При исчислении экономии составляется калькуляция стоимости продукции до и после предложения.

При этом в обоих случаях делается сопоставление расходов по каждой статье, с участием накладных и других расходов по их фактической, а не условной величине.

Расходы, связанные с разработкой предложения (изготовлением чертежей, моделей-образцов) и его испытанием, в расчет не принимаются.

Ст. 5. Предложения, основная польза от которых выражается не в экономии, приравниваются по усмотрению администрации предприятия по принадлежности, в отношении к работе, к предложению, дающему ту или иную сумму годовой экономии.

**Авторская премия исчисляется
(статьи 6, 7 и 8-я закона**

**по следующей шкале
Правительства)**

| № п/п. | Годовая экономия | За изобретения |
|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | До 500 рублей | 30% экономии, но не менее 100 руб. |
| 2 | От 500 до 1000 руб. | 20% плюс 50 руб. |
| 3 | . 1000 . 5000 руб. | 15% . 100 руб. |
| 4 | . 5000 . 10000 руб. | 12% . 250 руб. |
| 5 | . 10000 . 50000 руб. | 10% . 450 руб. |
| 6 | . 50000 . 100000 руб. | 6% . 2450 руб. |
| 7 | . 100000 . 250000 руб. | 5% . 3450 руб. |
| 8 | . 250000 . 500000 руб. | 4% . 5950 руб. |
| 9 | . 500000 . 1000000 руб. | 3% . 10950 руб. |

Авторам всех признанных полезными изобретений и усовершенствований предоставляется дополнительный от годовую экономию не менее 10000 рублей, если они 25000 рублей, если они внесены инженерно-техническим работником.

| | За технические усовершенствования | За орг-производствен. предложения |
|--|--|--|
| | 30% но не менее 50 рублей | 15% но не менее 25 рублей. |
| | 20% плюс 50 руб. | 10% плюс 25 руб. |
| | 12% . 130 руб. | 6% . 65 руб. |
| | 5% . 630 руб. | 2,5% . 315 руб. |
| | 3% . 1630 руб. | 1,5% . 815 руб. |
| | 2,5% . 2130 руб. | 1,25% . 1065 руб. |
| | 2% . 3080 руб. | 1% . 1690 руб. |
| | 1,5% . 5880 руб. | 0,75% . 2940 руб. |
| | 1% . 10880 руб. | 0,5% . 5440 руб. |

техусовершенствований, а в равной степени и орг. усопуск в том случае, если их предложения дают общую внесены рабочим производственником, и не менее 5% административно-техническим или научным рабочим.



Отв. редактор *Н. А. Ефимов*

Техн. редактор *В. Ф. Нечипоренко.*

ГЕ4096. Сдано в набор 6/1—41 г. Подписано к печ.
25/II—41 г. Формат 60×84/64. Объем 1,9 п. л. 0,95 б. л.
Тираж 500 экз.

Вологда, тип. изд-ва „Красный Север”, ул. К. Маркса, 70.
Зак. 55.