

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО ТЕХНИКЕ**  
**БЕЗОПАСНОСТИ**  
**ДЛЯ МАСТЕРОВ ЦЕХА**

---

**ВОЛОГОДСКИЙ ПАРОВОЗО  
ВАГОНРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД**

**1944 г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Технический  
директор  
СЫСОЕВ Н. П.

**СОГЛАСОВАНО:**  
Технический  
инспектор ЦК  
ж. д. заводов  
Вологодской  
группы

## **1. МАСТЕРУ ЦЕХА**

1. Помни, что ты являешься ответственным лицом за безопасные приемы в работе, за несчастные случаи с рабочими по своему участку работ.

2. Чтобы не подвергать себя ответственности, чтобы обеспечить безопасность работ, ты должен соблюдать следующие правила:

а) Не допускай к работе лиц, не обученных правилам безопасности работ.

б) Вновь принятого рабочего или переведенного из другого цеха сам лично познакомь с его рабочим местом, инструментом, механизмом,

ограждением, под'емными приспособлениями и пр., личным показом познакомь с правильными и безопасными приемами работ.

в) Обеспечь рабочего спец-одеждой, соответствующими защитными приспособлениями и следи за исправностью их.

**П Р И М Е Ч А Н И Е:** вновь принятого ученика или практиканта помимо личного инструктажа и ознакомления с рабочим местом прикрепи к старшему лицу по работе, предварительно убедившись в знании правил безопасности работ этого лица.

г) Систематически проверяй исправность инструмента и вспомогательных приспособлений (лестниц, стремянок, козел, приспособлений для лесов и пр.), наличие и исправность ограждений и предохранительных приспособлений. Не

допускай работать если не все исправно.

д) Следи за чистотой рабочих мест, за правильной укладкой материалов и деталей—не допускай загроможденности проходов и габаритных полос. Следи за исправностью полов и входных дверей.

е) Не допускай не обученных лиц к работе электроинструментом и пневматическим инструментом, а также пользоваться наждачным кругом или точилом и др. оборудованием. ж) Требуй наличия и исправности защитных ограждений рубильников, предохранителей и всех токоведущих частей, также исправности арматуры и проводов переносных ламп, шнуровых спусков к рабочим местам, верстаком, станком. Обеспечения лам соответствующей арматурой (абажурами, колпаками), их исправностью и чистотой.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для переносных ламп пользуйся напряжением 12 вольт—помни об опасности тока напряжения осветительной или силовой сети цеха.

з) При пользовании подъемными механизмами и приспособлениями (краны, толи, домкраты, цепи, тросса, веревки и т. д.) проверяй наличие трафаретов, бирок, срок испытаний, исправность действия и состояния их. Не допускай к работе неисправных механизмов и приспособлений, а также с просроченными датами их испытаний.

и) Строго следи за тем, чтобы каждый рабочий получил защитные приспособления по роду своей работы (очки, крючки для уборки и оттяжки стружки, резиновые перчатки и т. д.) и пользовался ими по месту работ.

к) Не допускай работы на неис-

правном оборудовании с неисправным или снятым ограждением, сле ди за исправностью и огражден ностью выключающих и пусковых приспособлений станка, механизма машины; о всякой неисправности или обнаруженной поломке заяви немедленно механику или начальнику цеха и требуй исправления.

В отдельных случаях прими меры к исправлению своими средствами.

л) При перемещении и под'еме грузов вручную, выдели ответ ственное лицо (бригадира) по безо пасным приемам работ. Не допу скай под'ема непосильного груза. При под'еме или перемещении от ветственных механизмов или ма шин сам лично проверь все при способления и руководи выполне нием работ.

м) Не допускай к работе боль-

**ных или лиц в нетрезвом виде— при всяком сомнении в состоянии здоровья направляй больного в медпункт для заключения врача.**

**н) Не берись за выполнение подсобной работы сам—обеспечь ее соответствующей рабсилой.**

**о) Следи за исправным действием отопительных приборов, вентиляционных установок, фрамуг, форточек и проч. вытяжных устройств по своему участку работ.**

**п) Обеспечь рабочих своего участка правилами и инструкциями по технике безопасности работ и требуй их выполнения**

**3. О всяком поранении или ушибе даже незначительном сообщи немедленно начальнику цеха, а если случай тяжелый, то не меняя обстановки места происшествия, сообщи немедленно инженеру по технике безопасности.**

4. Лично сам тщательно расследуй причины несчастного случая, наметь конкретные мероприятия по предупреждению подобных случаев и доложи об этом своему начальнику с таким расчетом, чтобы акт н.сл. был оформлен не позднее 24 часов с момента его происшествия.

5. Пострадавшего, получившего ранение или ушиб (хотя бы и незначительный) направь немедленно в медпункт.

**Инженер по технике  
безопасности**

**(Алексеев)**

*Ответственный за выпуск*  
**И. А. АЛЕКСЕЕВ**

ГЕ08513

Тир 200 экз.

Зак 4

Вологда, тип. № 2 дориздата при ПВР